

通学路安全点検記録

1	場所	保育所前町道に設置してある速度規制の標識が色あせている。
	内容	 <p>士別警察署多田交通課長から、以前から要望されていることもあり、本年度の修繕は難しいので、来年度修繕できるよう要望していく。</p>
2	場所	保育所付近の道道を走行する車両のスピードが速い
	内容	 <p>①学校があることの表示がない。 スクールゾーンの表示があるとよい。 →士別から和寒へ向かう車線側には、スクールゾーンの看板ある。 →のぼりの設置は道路法（道路占有地）で設置できない。 引き続き様子を見て検討していく。</p>  <p>②「注意子供 飛び出し」の看板の色あせ →旭川建設管理部で修繕済み。</p>
3	場所	校舎南交差点の南西角にある看板
	内容	 <p>①看板が高くなったことで、見通しが少し良くなった。草丈の高い植物のため、草刈りが課題。 ②さわらび団地に向かって、通学路の表示があった方がよい。 →町道は、表示内容によって対応が異なる。 スピードの規制について検討が必要。 旭川建設管理部で土地所有者を調査する。</p>
4	場所	セイコーマート~中学校付近 ①横断歩道の設置および②センターライン塗り替え
	内容	 <p>① 「止まれ」の標識がある場合は、横断歩道の設置は難しい。町で注意喚起の看板を設置した。 ② センターライン等の塗り替えについて →R3年度予算で対応済み</p>

5	場所	町道 北5条通り ①横断歩道の設置および②のぼり、看板の設置
6	場所	北5条と西3丁目交差点 ①安全ミラーの設置および②センターラインの塗り替え
7	場所	商工団地通り
	内容	<p>小・中学生の登校時の利用が多い。 ① 横断歩道はNo.4と同じく難しい。</p>  <p>②スピード抑制のためののぼりは間隔を考えて設置を考えていく。 注意喚起の看板は設置した。</p> 
	内容	<p>① 見通しが悪い。安全ミラーを設置済。 今年はミラーの角度を調整する。 令和3年10月に調整済み。</p>  <p>②センターライン等の塗り替えについて塗り替え済み。</p> 
	内容	<p>①とまれの標識があるが、止まらない。 スピードが速い。通学の子も多い。 →注意喚起の看板等の設置を検討。</p>  <p>引き続き検討していく。</p> 