

# 経営比較分析表（令和元年度決算）









北海道 剣淵町

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法非適用	水道事業	簡易水道事業	D3	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	1か月20m <sup>3</sup> 当たり家産料金(円)	
-	該当数値なし	82.29	4.815	



人口(人)	面積(km <sup>2</sup> )	人口密度(人/km <sup>2</sup> )
3,063	130.99	23.38
現在給水人口(人)	給水区域面積(km <sup>2</sup> )	給水人口密度(人/km <sup>2</sup> )
2,514	45.78	54.91

グラフ凡例
■ 当該団体値(当該値)
— 類似団体平均値(平均値)
【】 令和元年度全国平均

## 1. 経営の健全性・効率性



## 2. 老朽化の状況



## 分析概

### 1. 経営の健全性・効率性について

本町簡易水道事業については、表①でわかるように単年度収支は赤字となっている。企業債償還が平成29年度にピークを向かえたが、平成27年度から令和元年度まで施設改修や老朽管路更新事業を実施していることなどを考慮すると、より一層経営改善に向けた取組を進める必要がある。

また、表⑤の料金回収率については、決して高い水準にあるとは言えず、適切な料金収入確保が大きな課題といえる。今後も健全経営を続けていくための改善点を分析する必要がある。また、上下水道事業運営審議会を設置し、令和2年度から令和3年度まで料金改定について、審議、検討を実施中である。

表⑦、表⑧からは、毎年度漏水調査をすることにより、発見した漏水を順次修繕している。施設利用率は、横ばいであり、有収率は減少傾向している。収益に結びついていない原因を特定し、その対策を講じることなど将来の給水人口の減少等を踏まえ、周辺団体との広域化・共同化も含め、検討を行うことが必要である。

### 2. 老朽化の状況について

管路更新については、布設時期などから老朽の度合いを考慮し、適宜更新をしていく必要があると考える。

平成27年度から令和元年度までの5カ年計画で、布設から40年以上経過した配水管について更新(布設替)をしている。布設替えに使用する管種については、漏水のおそれが少なく、耐震性を有する配水管ポリエチレン管を採用している。

管路布設からの経年数を基準としつつも、福祉施設や学校等の重要施設の管路等も考慮しながら今後耐用年数に達し、更新時期を迎える管路が増加することが考えられるため、事業費の平準化を図り、計画的かつ効率的な更新が必要である。

### 全体総括

今後の料金回収率や住民サービスの更なる向上のために維持管理費の減少といった経営改善の検討を行うことが必要である。

毎年度漏水調査を実施することにより、発見した漏水箇所を修繕していくことで、有収水量や経常費用の変化等を踏まえ、今後も漏水調査等を毎年実施し、有収率向上を図っていく必要がある。

施設老朽化対策については、平成27年度から令和元年度までの5カ年計画で、布設から40年以上経過した配水管について更新(布設替)をしているが、管路経年化率や管路更新率の状況を踏まえ、福祉施設や学校等の重要施設の管路等も考慮しながら更新していく必要があると考える。また、経営の健全性・効率性や老朽化の状況を分析し、近隣市町村との情報共有・連携強化、広域化等を含めた改善に向け取り組む必要があると考えられる。