

経営比較分析表（令和元年度決算）









北海道 剣淵町

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法非適用	下水道事業	特定環境保全公共下水道	D2	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m ³ 当たり家庭料金(円)
-	該当数値なし	55.71	42.87	3,610




人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
3,063	130.99	23.38
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km ²)	処理区域内人口密度(人/km ²)
1,687	1.25	1,349.60

グラフ凡例
■ 当該団体値（当該値）
— 類似団体平均値（平均値）
【】 令和元年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

本町下水道事業（特定環境保全公共下水道事業）については、表①「収益的収支比率」でわかるように単年度収支は赤字となっている。令和元年度については、職員の異動に伴う人件費の減少により収益的収支は前年度と比較し上がっている状況。今後、老朽化施設の改築更新事業継続も始まっていることから、より一層経営改善を図っていく必要がある。表④「企業債残高対事業規模比率」については、下水道事業開始当初に借り入れた起債の償還が徐々に終了年度を迎えていることから数値としては減少傾向にあったが、新たにストックマネジメント計画に基づいた改築工事を予定しているため、今後については増える見込みである。表⑤「経費回収率」については、人事異動により若干改善している。平成28年度に料金改定を実施したものの、処理区域内人口の減少もあり、低い数値となっている。今後は、料金改定について検討し経営の改善が必要である。表⑥「汚水処理原価」については、有収率が非常に低く、依然汚水処理原価が高い状況となっている。今後は不明水（雨水浸入）の発見を目的とした管渠調査等を実施し、有収率の向上に努める必要がある。表⑦「施設利用率」については、類似団体以上の値を維持している。今後については数値が減少しないように状況を把握し、事業計画を立てていく。表⑧「水洗化率」については、類似団体以上の値ではあるが、水質保全及び料金収入の増加を図るため、今後も水洗化率向上の取り組みを進める。

2. 老朽化の状況について

「管渠改善率」については、下水道管渠清掃、本管内部カメラ調査、公共樹状況調査を実施しているが、今後も定期的に状況を把握していく必要がある。

全体総括

【料金収入】料金収入確保のため平成28年度に5%増の料金改定を実施したが、節水型設備の普及や区域内人口の減少もあり、料金収入は伸び悩んでいる状況。水洗化率をあげる取り組みを継続して行うと同時に、今後、料金の改定も含めた事業計画についても見直しを考える必要がある。
 【有収率】雨水（不明水）の侵入が有収率を大きく下げている原因と考えられることから、管渠内及び公共樹の状況調査を定期的に行い侵入箇所を特定し補修を行い、侵入水の防止に努める。

※ 法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。