

令和4年度剣淵町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

施設設置者名	剣淵町				
施設名	剣淵町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	剣淵町東町5040番地				
許可（届出）年月日	H9.8.20	許可番号	上環生第4118号	技術管理者名	佐藤 雅彦
埋立地面積	7,000㎡	埋立容量	23,000㎡	しゃ水工	熱融着コンクリート（2重）
浸出水処理施設規模	30㎡/日	浸出水処理方式	生物処理（回転円板方式）+凝集沈澱処理+砂ろ過処理+滅菌処理		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物、産業廃棄物（災害時）				

◆埋立状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
直接ごみ埋立量(t)	36.9	43.5	42.9	37.7	50.2	93.4	4.1	2.2	5.5	5.0	0.9	1.9
収集ごみ	19.2	26.1	26.6	24.8	29.3	43.9	1.5	1.6	0.8	0.8	0.7	0.6
	直接ごみ（一般）	17.7	17.4	16.3	12.9	21.0	2.6	0.6	4.8	4.2	0.2	1.3
	直接ごみ（産廃）											
埋立ごみ量（m <sup>3</sup> ）	74.0	87.3	86.1	75.5	100.7	187.3	2.8	1.5	3.7	3.4	0.6	1.3
覆土量（m <sup>3</sup> ）		17.1	16.8	14.8	19.7	36.6						

埋立残余容量 2,783 m<sup>3</sup> (R4.11.07現在)

◆地下水、放流水等の状況

採水地 剣淵町東町5040番地敷地内 浸出水：計量槽 放流水：放流槽 地下水：周辺地下水 上流・下

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日		4月15日	5月12日	6月2日	7月7日	8月18日	9月8日	10月6日	11月4日	1月18日	1月25日	2月8日	3月2日
測定日		4月22日	5月24日	6月10日	7月19日	8月30日	9月21日	10月14日	11月11日	1月19日	1月26日	2月9日	3月14日
浸出水	水素イオン濃度 pH	7.1	7.3	7.6	7.5	7.4	7.4	7.3	7.6	7.4	7.4	7.7	7.4
	生物化学的酸素要求量 BOD(mg/L)	14.0	130.0	47.0	67.0	90.0	110.0	79.0	57.0	17.0	22.0	21.0	33.0
	化学的酸素要求量 COD(mg/L)	90.0	140.0	45.0	140.0	130.0	110.0	95.0	59.0	16.0	51.0	72.0	94.0
	浮遊物質 量 SS(mg/L)	12.0	230.0	23.0	47.0	130.0	51.0	37.0	60.0	46.0	11.0	11.0	40.0
放流水	水素イオン濃度 pH	7.1	6.8	7.1	7.3	7.3	7.2	7.3	7.0	7.2	7.4	7.4	7.2
	生物化学的酸素要求量 BOD(mg/L)	6.5	3.3	4.3	3.8	5.0	3.0	3.4	4.7	5.9	5.1	3.6	4.8
	化学的酸素要求量 COD(mg/L)	22.0	15.0	13.0	44.0	43.0	26.0	36.0	21.0	26.0	24.0	37.0	38.0
	浮遊物質 量 SS(mg/L)	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全窒素 T-N(mg/L)	30.0	33.0	21.0	50.0	55.0	26.0	38.0	26.0	40.0	28.0	50.0	49.0
大腸菌群数 (個/cm <sup>3</sup> )	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
地下水	電気伝導率(mS/m) (上流)	17	18	19	19	18	20	21	21	20	20	19	19
	電気伝導率(mS/m) (下流)	25	24	23	23	21	21	22	20	23	24	22	22
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	5.8	6.0	6.0	6.5	6.7	7.0	6.6	6.6	5.7	5.5	6.0	5.9
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	3.5	4.0	3.6	3.8	3.9	3.9	3.9	4.0	3.6	3.4	4.2	3.5

◆浸出水処理施設保守点検状況

点検内容	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散、流出、浸出水の内部貯留、法面、擁壁等の崩壊、遮水工、調整池、導水管																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
4月	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5月	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6月	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7月	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8月		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9月	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
10月	○			○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
11月	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
12月	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1月				○	○	○			○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2月	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3月	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

点検結果 ○：異常なし ×：異常あり ●：改修済

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等  
12月機器整備の為水質測定遅延